

旧東大阪市療育センター及び西家庭児童相談室分室に係る
アスベスト含有調査委託業務

分 析 結 果 報 告 書

建材製品中のアスベスト分析調査

令和 5 年 2 月

株 式 会 社 環 境 技 術 セ ン タ ー

事前調査における石綿分析結果報告書

東大阪市長 様

株式会社 環境技術センター
環境計量証明事業所 登録 第602号
作業環境測定機関 登録番号 2-7-103
大阪支店
〒556-0021 大阪府 大阪市 浪速区 幸町 2-7-3
TEL 06-6561-6336

技術研究所
〒359-0021 埼玉県 所沢市 東所沢 2-27-12
作業環境測定機関 登録番号 11-49

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることをご報告いたします。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

業務名称	旧東大阪市療育センター及び西家庭児童相談室分室に係る アスベスト含有調査委託業務
試料採取日	令和4年12月19日・12月20日
分析の対象	石綿（アスベスト）
分析方法	建材製品中のアスベスト含有率測定方法（JIS A 1481-1） 建材製品中のアスベスト含有率測定方法（JIS A 1481-3）
連絡担当者	
備考	*****

試料 番号	試料名称等	石綿の有無	石綿の種類	石綿含有率
1	療育センター棟 1F 玄関 床 長尺シート+下地材	有 (2層目)	Chr	1.3%
2	療育センター棟 1F 玄関 壁 クロス+下地材	無	-	0.1%以下
3	療育センター棟 1F 玄関 天井 岩綿吸音板+石膏ボード	無	-	0.1%以下
4	療育センター棟 1F 下足コーナー 床 長尺シート+下地材	有 (2層目)	Chr	0.6%
5	療育センター棟 1F 医事室 床 長尺シート(緑)+下地材	有 (7'リッパ-①:2層目、②:1層目)	Chr	2.3%
6	療育センター棟 1F 医事室 床 長尺シート(ピンク)+下地材	無	-	0.1%以下
7	療育センター棟 1F 医事室 巾木+下地材	無	-	0.1%以下
8	療育センター棟 1F 職員トイレ 床 モザイクタイル+下地材	無	-	0.1%以下
9	療育センター棟 1F 職員トイレ 腰壁 磁器タイル+下地材	無	-	0.1%以下
10	療育センター棟 1F 職員トイレ 壁 塗材+下地材	無	-	0.1%以下

注1) 石綿の種類には、次の記号で記載している。
Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト
Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト

試料 番号	試料名称等	石綿の有無	石綿の種類	石綿含有率
11	療育センター棟 1F 配膳室 床 Pタイル+下地材	無	-	0.1%以下
12	療育センター棟 1F 厨房 天井 フレキシブルボード	有 (3層目)	Chr	8.5%
13	療育センター棟 1F 厨房 床 クリンカータイル+下地材	無	-	0.1%以下
14	療育センター棟 1F 集会室 壁 クロス+石膏ボード	無	-	0.1%以下
15	療育センター棟 1F 集会室 天井 クロス+ケイ酸カルシウム板	有 (3層目)	Chr	3.9%
16	療育センター棟 1F 集会室 床 カーペット+下地材	無	-	0.1%以下
17	療育センター棟 1F 観察室1 天井 岩綿吸音板+石膏ボード	無	-	0.1%以下
18	療育センター棟 1F 指導室便所 手洗場 人研	無	-	0.1%以下
19	療育センター棟 1F EV前 壁 ケイ酸カルシウム板+石膏ボード	無	-	0.1%以下
20	療育センター棟 1F EV前 壁 塗材	有 (ブロッカー②:1層目)	Chr	0.3%
21	療育センター棟 1F EV前 巾木+下地材	無	-	0.1%以下
22	療育センター棟 1F 指導室 床下 下地材	無	-	0.1%以下
23	療育センター棟 2F 和室 天井 木目調石膏ボード	無	-	0.1%以下
24	療育センター棟 2F 階段室付近小部屋 天井 フレキシブルボード	有 (3層目)	Chr	6.9%
25	療育センター棟 2F 階段室付近小部屋 床 長尺シート+下地材	無	-	0.1%以下
26	療育センター棟 2F 病院上(トイレ) 天井 フレキシブルボード	有 (3層目)	Chr	4.3%
27	療育センター棟 2F 病院上(トイレ) 壁 磁器タイル+下地材	無	-	0.1%以下
28	療育センター棟 2F 病院上(トイレ) 床 モザイクタイル+下地材	無	-	0.1%以下
29	療育センター棟 2F 病院上 壁 クロス+石膏ボード	無	-	0.1%以下
30	療育センター棟 2F 病院上 天井 岩綿吸音板+石膏ボード	無	-	0.1%以下
31	療育センター棟 2F 増築部(小部屋) 床 長尺シート+下地材	無	-	0.1%以下
32	療育センター棟 2F 増築部(小部屋) 巾木+下地材	無	-	0.1%以下
33	療育センター棟 2F 増築部(小部屋) 天井 化粧石膏ボード	無	-	0.1%以下
34	療育センター棟 2F 増築部(外部階段横) 外壁 外壁材	無	-	0.1%以下
35	療育センター棟 屋上 防水シート	無	-	0.1%以下
36	療育センター棟 屋上 アスファルトルーフィング	有 (5層目)	Chr	2.6%
37	療育センター棟 屋上 パラペット 防水モルタル	無	-	0.1%以下
38	歯科棟 屋上 防水シート	無	-	0.1%以下
39	歯科棟 屋上 アスファルト防水	有 (5層目)	Chr	0.4%
40	歯科棟 屋上 パラペット 防水モルタル	無	-	0.1%以下

注1) 石綿の種類には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシンドライト Tre:トレモライト
Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト

試料 番号	試料名称等	石綿の有無	石綿の種類	石綿含有率
41	療育センター棟 外壁 塗材	無	-	0.1%以下
42	療育センター棟 基礎部 塗材	無	-	0.1%以下
43	療育センター棟 庇裏 塗材	無	-	0.1%以下
44	療育センター棟 外部階段裏 塗材	有 (4層目)	Chr	0.2%
45	療育センター棟 車寄せ 床 レンガタイル+下地材	無	-	0.1%以下
46	歯科棟 1F 診察室 床 シート+下地材	有 (1層目)	Chr	6.3%
47	歯科棟 1F 診察室 壁 クロス+石膏ボード	無	-	0.1%以下
48	歯科棟 1F 診察室 天井 岩綿吸音板+石膏ボード	無	-	0.1%以下
49	歯科棟 外壁 塗材	無	-	0.1%以下

注1) 石綿の種類には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト
Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト